## PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLA PROVINCIA DI AREZZO SCHEDA TOPONIMO STERPAIA VECCHIA ANALISI DELLE STRUTTURE INSEDIATIVE RESPONSABILE: Prof. Arch. G.F. Di Pietro COMUNE Badia Tedalda AP 11 / 04 SCHEDATURA DEGLI AGGREGATI UFFICIO DEL PIANO PAESISTICO: Arch./ti G. Goretti - A. Navalesi - A. Polcri - M.L. Sogli - S. Sorini UNITÀ AMBIENTALE Ag 10 a REPETTI Vol. Pag. 1 - INTORNO AGRICOLO-VEGETAZIONALE CARATTERIZZANTE IL LUOGO LOCALIZZAZIONE DEL BOSCO SOTTOSTANTE . LATERALE A BOSCO OLIVETI A MAGLIE REGOLARI IRREGOLARI ... A SOSTEGNO VIVO TRADIZIONALI VIGNETI A SOSTEGNO MORTO FRUTTETI COLTIVAZIONI ORTICOLE PASCOLO FRUTTETO COLTIVI VIGNETO MECCANIZZATO ESTENSIVIZZAZIONE CON PERMANENZA DEL TESSUTO ORIGINALE D.V. N.1 Da Montebotolino p.v. N. SISTEMAZIONI N.B. PC: prevalentemente coltivato AGRARIE 2 - MORFOLOGIA TERRITORIALE ED URBANA SISTEMA TERRITORIALE Tratto Caprile-Ranco del FONDOVALLE LARGO bassoversante destro della Val Marec\* FONDOVALLE STRETTO QUOTA ALTIMETRICA 664 LINGUA TRA DUE FIUMI PEDECOLLINARE PENDIO DI MEZZA COSTA RIPIDO ORIENTAMENTO DEGLI ASSI .... Tramarecchia ESPOSIZIONE DEL FRONTE PRINCIPALE HOTO PENDIO DI MEZZA COSTA DOLCE TERRAZZO DI MEZZA COSTA ... CRINALE RAPPORTI STRUTTURALI E PROSPETTICI CON Montebotolino balza della Madonna delle Grazie, Ro CACUMINE felle CONOIDE RAPPORTI CON LA VIABILITÀ Accesso da strada comu PRESENZA DI CORSO D'ACQUA LIMITE ESTERNO ... nale che si dirama della strada stata le Marecchia \* chià dove il fiume scorre incassato tra ripide pareti vocciose 3 - TIPOLOGIA URBANA ANULARE A FUSO .... CASTELLO CHIESA PARROCCHIALE CAPPELLA ..... VENTAGLIO/RADIALE LINEARE/COMPATTA Sviluppo D su pezzo di foglio mancante SANTUARIO PALAZZO SIGNORILE PIAZZA PORTICATA CATASTO LORENESE Sez. G I.G.M. 1:25.000 DEL. C.R. 296/88 Rif. 108111 FATTORIA PER NUCLEI DISPERSI AGGREGATO DI CASE COLONICHE PURALE EDIFICIO PALEOINDUSTRIALE Vecchia PERCORSI DI BORDO CORSO D'ACQUA PENDIO RIPIDO N.B. GE: gerarchizzato - OM: omogeneo 276 4 - TESSUTO URBANO SOSTITUZIONI GRAVI MODESTE AGGIUNTE PUNTUALI La Casono W. VALORE ARCHITETTONICO/ INTASAMENTI DEI VUOTI ORIGINARI URBANISTICO INTRINSECO Alterazioni erchitettoniche gravi 323 BUONO ..... 235 5 - CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE ECCEZIONALE ..... ABBANDONATO PREVALENTEMENTE ABBANDONATO .... 20 1951 VALORE PAESISTICO PREVALENTE USO TURISTICO 326 MEDIO . CHIESA BUONO . ALIMENTARI RITROVO-CASA DEL POPOLO ECCEZIONALE ..... SCUOLA ELEMENTARE Rif. 278062 C.T.R. 1:5.000

